
T002
3,15 кВА
VD201...
VD206
Z001
R301
C301
R002
L001
XS001
1-60
Сварочный "пистолет"
XS002
1-02
Сварка I
XS003
1-61
1-63
Сварка II
SA001
Положение | 1 | 2 | 3 | 4
Режим | Откл. | Непрерыв | Прерыбистый | Точечный
C001
XP101
ПДГ-102 (СваП-02) A001
30 В
1-7
1-1
12-24В
КТ827
0-12В
1-3
1-2
25 Вт
1-12
≈1,2-2 А
C107 0,1мкФ
R123 510
470
R127 0,15
R125 0,33
R120 47к
VT102
VT105 КТ817
VT202
47к
DA01
R123 15К
R130 8,2к
3,3к
R131 0,15
4,7к
DA02
+15в
прерыв
точки/прерыв
SA001.2
SA001.3
R003 1м5
Время сварки (точки/прерыв)
XS006 XS001
SB004
КНОПКА ГОРЕЛКА "Пуск"